

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минкстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

09.06.2025 № 04-981

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 3» 11 очередь строительства» информирует Вас о том, что в рамках проекта раздела 21.004.11-3-КЖ 6 лист 103 металлоконструкции под устройство тали в осях 52-56/Д-Е:

- узел Г попадает на существующие связи;
- узел Д в осях 52-54 попадает на кирпичную стену и вновь смонтированные металлоконструкции под перекрытие помещения № 17;
- поз 1,2,10 пересекаются с инженерными сетями (отопление, освещение) которые находятся в зоне устройства металлоконструкций под устройство тали.

Учитывая изложенную информацию просим рассмотреть, внести изменения и дать ответ.

Директор
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик