

Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт

Минский городской исполнительный комитет

Унітарнае прадпрыемства
Мінгарвыканкама
“МІНГАРСВЯТЛО”
(УП “МІНГАРСВЯТЛО”)

вул. Гурскага, 38, 220015, г. Мінск,
тел. (017) 218 08 08, факс (017) 218-08-15
Р/р ВУ94ВLВВ30120100302764001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па г. Мінску
и Мінскай вобласці БИК ВLВВВУ2Х
УНП 100302764, АКПА 37406725

Унітарнае прадпрыятіе
Мингорисполкома
“МИНГОРСВЕТ”
(УП “МИНГОРСВЕТ”)

ул. Гурского, 38, 220015, г. Минск,
тел. (017) 218 08 08, факс (017) 218-08-15
Р/с ВУ94ВLВВ30120100302764001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и
Минской области БИК ВLВВВУ2Х
УНП 100302764, ОКПО 37406725

13.06.2025 № 38-12/160
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О предоставлении информации

УП «МИНГОРСВЕТ» информирует, что в ходе проверки объекта «Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии и Основателей (г. Минск)», 11.06.2025 были выявлены следующие дефекты:

1. Отсутствие исполнительной документации (паспортов) на 4 светильника;
2. Неисправен 1 светильник, на участке между домом №48 по ул. Героев 120-й Дивизии и остановочным пунктом «Героев 120-й Дивизии»;
3. Наличие в кабельных колодцах песка и мусора;
4. Отсутствие отдельных автоматических выключателей на каждом светильнике;
5. Не выполнена замена 2-х рожкового кронштейна и 3-х светильников на улицах Основателей и Героев 120-й Дивизии в соответствии с проектной документацией (лист проекта «Спецификация оборудования, изделий и материалов на замену светильников на сущ. сети н.о.(22.026.0.00–ЭК .С09)»);
6. Не укорочены анкерные шпильки на фундаментных блоках опор освещения и не установлены на них штатные защитные заглушки (колпачки).

При передаче сетей на баланс УП «МИНГОРСВЕТ» необходимо произвести электроснабжение шкафа наружного освещения (ШНО) от НЩ ТП-4339 по техническим условиям «Минских кабельных сетей».

Мастер ЭСР №3

Зам. начальника ЭСР №3



П.А. Прасолов

Д.В. Метельский