

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне № 73

вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск

e-mail: su73@trest15.by

тэл./факс (017) 257 94 04

р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск

e-mail: su73@trest15.by

тел./факс (017) 257 94 04

р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

06.06.2025 № 18-3-4/1004
на _____ от _____

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 05.06.2025 г. № 08-21/401 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 3.1. Замечание устранено. Акт приема-передачи пунктов геодезической основы находится на объекте. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.2. Замечание устранено. На территории строительной площадки наведен надлежащий порядок. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.3. Замечание устранено. Размещение строительного городка согласовано с проектировщиком и заказчиком. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.4. Замечание по складированию ж/б колец устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.5. Замечание по оформлению журнала производства работ устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.6. Замечание устранено. Паспорт на трубы НПВХ Ø200мм находится на объекте. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.7. Замечание маркировке и оформлению паспортов ж/б изделий устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.



По пункту 3.8. Дефекты труб ПЭ 100 SDR 17 800x47,4 устранены. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 3.9. Замечание устранено. Журнал авторского надзора находится на объекте. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

Начальник управления



С.А. Ростовцев

