



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

25.04.2025 № 1002

на № _____ ад _____

Инспекция департамента контроля
и надзора за строительством по
Минской области
государственному строительному
инспектору
Нападий А.С.
ТН КУП «УКС Мингорисполкома»
ОКК ОАО «Стройтрест № 1»

В ответ на Ваше требование(предписание) №08-06/116 от 28.03.2025 г., по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле».1-я очередь строительства. СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует о устранении выявленных нарушений:

П1.1 устранено. Арматура на строительной площадке хранится в соответствии с требованиями ТНПА в местах складирования указанных в ППР.

П1.2 устранено. Ограждение строительной площадки восстановлено

П1.3 устранено. Строительные отходы и мусор с этажей и строительной площадки убраны в контейнеры для отходов.

П1.4 Данные конструктивные элементы выполнены в соответствии проектом производства работ 14.20-04.1-КР, лист 417-418.

П1.5 устранено. Проемы в перекрытиях закрыты сплошным настилом. Перепады по высоте 1,3 м. и более, менее 2 метров от края перекрытия ограждены защитным ограждением.

П1.6 устранено. Выполнена защита монтажных швов при заполнении проемов.


П1.7 устранено. Бетонная смесь на поверхностях монолитного пояса парапета кровли в/о 15-23/ж-л уплотнена ремонтным составом «Парад».

П1.8 Будет устранено после принятия проектного решения проектной организацией на основании технического заключения №18-25-ОБ от 12.02.2025г., после дополнительного обследования армирующего слоя.

П1.9 устранено. Перепад в стыке двух смежных поверхностей монолитных стен в/о-11/А-Е устранен с помощью ремонтного состава «Парад»

П1.10 Стволы деревьев попадающие в зону производства работ, ограждены от механических воздействий.

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Байтингер А.О.

Чувашев С.В.
(29)179-82-59