

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
тэл. / Факс (+ 375-17) 322-41-62  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/р 3012173166015 Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
ААО «БПС-Сбербанк» г. Мінск, пр-кт Машэрава,  
80, код 369,  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
тел./ факс (+375-17) 322-41-62  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч 3012173166015 Региональная дирекция № 700  
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова,  
80, код 369,  
УНП 102383121


Исх. № 440 от 10.07.2025г.

ООО «Сэвта»  
Копии: УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №35» просит рассмотреть вопросы по закупленному электрооборудованию на объект «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»:

1. В вводных устройствах между секциями установлена перегородка из горючего материала, что не соответствует нормам. (Приложение №1).
2. В вводных устройствах установлены трансформаторы тока так, что при выходе из строя одного из трансформатора для замены его необходимо снимать другие трансформаторы. (Приложение №2).
3. В распределительных устройствах провода, уходящие на распределительные автоматы, соприкасаются с распределительными шинами, что не соответствует нормам. (Приложение №3).

Директор  
Исп.+37529 949-49-89



Ермолич В.В.

Приложение №1

