

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18

http:// um208.by , e-mail: 208ym@mail.ru
Р/р ВУ32ВPSB30121021300129330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
г. Мінск, пр. Машэрава,80
ВІС ВPSBВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18

http:// um208.by , e-mail: 208ym@mail.ru
Р/с ВУ32ВPSB30121021300129330000

Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
г. Минск, пр. Машерова,80
ВІС ВPSBВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Н. 04. 2025г. № 1899
На _____ от _____

Начальнику филиала
«СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Хендогину А.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

Филиал «УМ-208» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания, специализированного для образования и воспитания (здания школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории» направляет в Ваш адрес следующие несоответствия проектно-сметной документации, выявленные в ходе строительства объекта, а именно:

1. Не соответствуют фактические вертикальные отметки отмостки ТП и выполняемого благоустройства (22.013-ГПЗ).
2. Согласно проекта 22.013-ГПЗ предусмотрена установка бортового камня БР100.30.15 на место существующего борта БРТ100.20.8 отмостки ТП без его демонтажа.
3. Проектом 22.013-ГПЗ.1 не предусмотрено восстановление покрытия из плитки тротуарной отмостки ТП после прокладки электрических сетей.

На основании вышеизложенного, просим Вас включить в проектно-сметную документацию объемы по демонтажу и устройству новой отмостки возле ТП по двум её сторонам (со стороны подпорной стены и торца ТП со стороны здания школы №4).

Начальник

Буй А.Н.

Минич М.Г. 8029 636 07 97

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

