

Общество с ограниченной ответственностью «ЛиГ Билдинг»

Юридический адрес: 220028, г. Минск, ул. Бородинская, 1Б - 14

р/сBY19 ALFA 3012 2F11 4300 1027 0000, БИК ALFABY2X

в ЗАО «Альфа банк» адрес банка: 220112 г. Минск, ул. Игуменский тр-т, 20

УНП 193768395, ОКПО 508666735000

e-mail: ligbuilding@mail.ru

14.07.2025 №1407/2

Инспекция Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску
220004, г. Минск, ул. Короля 45
Государственному строительному
инспектору Минского отдела
Гецманчук Н.И.

О выполнении требований предписания

Во исполнение требований предписания от 18.06.2025г. №04-10/1074 по объекту «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 15 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТАДИЯ С». ООО «ЛиГ Билдинг» сообщает следующее:

По п. 1.5. Устранено. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяется наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих качество указанных конструкций, изделий, материалов и оборудования. (имеются в наличии паспорта, сертификаты)

По п. 1.6. Устранено. Скрытые работы, подлежащие приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ, принимаются в соответствии с приложением Л СН 1.03.04-2020. (акты подписаны представителями технического и авторского надзора);

По п. 1.7. Устранено. Составлены акты промежуточной приемки ответственных конструкций согласно СН 1.03.04-2020 (приложение М). (выполнены работы по усилению покрытия, при этом составлены акты промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанные всеми участниками);

По п. 1.8. Устранено. Контроль качества устройства антикоррозионных покрытий осуществляется без нарушений требований, действующих ТНПА.

(подписан акт приемки антикоррозийного покрытия по выполненным работам по устройству усиления покрытия);

По п. 1.9. Устранено. Материалы на крыше размещаются в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.;

По п. 1.10. Устранено. Запас материалов, размещаемых на крыше не превышает сменную потребность;

По п. 1.11. Устранено. Работы ведутся по проекту 21.004.15-37-АР со всеми изменениями и дополнениями.

Директор



Лаптев В.В.