


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

18.07.2025 № 1911/27
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»
УП «Минскпроект»
ОАО «Стройтрест №35» ф-л СУ-211
ЖЭС №124 Ленинского района

Об устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «**Застройка микрорайона Лошица – 7 в г. Минске**». Жилой дом №6 по генплану сообщает о поступлении жалобы в службу 115.бел собственника квартиры №1 касаясь трещин и отслоений по фасаду здания (копия обращения прилагается). Указанные в обращении трещины находятся в зоне примыкания утепления фасада здания и парапета. Филиалами СУ-199 и СУ-211 ОАО «Стройтрест №35» данный узел выполнен согласно проектной документации (копия узла прилагается). Полагаем, что наличие трещин в указанной зоне обусловлено некорректной работой данного узла.

На основании вышеизложенного просим **18.07.2025г. к 12⁰⁰** направить ответственного представителя для решения данного вопроса.

Приложение: обращение собственника квартиры №1 №874.7.020725 от 02.07.2025
на 1 л. в 1 экз.,
копия узла на 1 л. в 1 экз.

Директор филиала

В.А.Борейко