

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 202  
(СУ-202 ААТ«МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А  
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рачунак BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100279169



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Специализированное  
управление № 202  
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А  
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBVY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100279169

29.07.2024 №55/3/1-12/ *2794*

№ 22-7/5449 от 09.07.2025

№ 22-7/5626 от 15.07.2025

№ 22-7/5647 от 15.07.2025

УП УКС «Мингорисполкома»

ГПО "Минскстрой

Заместителю главного  
инженера по качеству  
ОАО «МАПИД»  
Капринину В.В.

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что замечания по вопросам согласно актам от 15.07.2025 и 16.07.2025 в ж.д. №22 по ул. Станислава Монюшко (г/п ж.д. №6.2 Лошица-8.1) устранены в полном объеме.

Приложение: копия справки на 1-м листе, копия справки от собственника 57 квартиры.

И.о. первого заместителя  
начальника управления –  
главного инженера

М. В. Бирюков

23 07 2025

У-102 ОАО «МАПИД»

СПРАВКА  
о снятии претензий

Настоящей справкой я — Бровов Павел Геннадьевич  
(Ф.И.О. владельца квартиры либо совершеннолетнего члена его семьи - для физ. лица  
Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя - для юридического лица)

подтверждаю, что в порядке реагирования на обращение, направленное в  
«\_\_» 20\_\_ г.

по вопросам:

в квартире № \_\_, (административном помещении, местах общего пользования), дома № 11, корп. \_\_ по ул. Монюшко в городе  
выполнены следующие работы:

- 1) Вскрытие привернувшегося шва с последующим восстан. отделкой на: 2, 8, 9, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19 этажах;
- 2) Восстановление вырванных на лестничке (переходнике);
- 3) Закрытие отливов с 2 по 19 этаж и комнатных отливов;
- 4) Восстан. отг. шва в крышечке;
- 5) Замена плитки на первом этаже;
- 6) Закрытие отливов на первом этаже балк. фасада;
- 7) Замена плитки на 15 этаже;
- 8) Ремонт отливов на первом этаже;
- 9) Восстан. отг. шва на 10 этаже (лестничка);
- 10) Вскрытие гидроизоляционного шва балк. фасада.

На момент подписания настоящей справки претензии к У-102 ОАО «МАПИД» по вышеуказанному обращению отсутствуют.

23.07.25 Бровов П. П.  
29.07 Тихон Е. В. кв. 70

(для физ. лица - подпись и Ф.И.О., для юр. лица - подпись, Ф.И.О. и должность, организация)

Примечание: согласно СФБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Дата выдачи справки «29» 07 2025 г.

Сробице

Дане израбује у СМ-202 ОДО, МАНУС,

уо б нб. 54 окус афогурбеуи.  
Шремеизуи кем.

14.07.25

Сидуи ел 90 Сурф.