


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

04.08.2025 № 2046/04
На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №0408-25/-1 от 04.08.2025г. по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 28 очередь.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №0408-25/-1 от 04.08.2025г. (1л).

С уважением,
Главный инженер

Д.В.Буйновский



Общество с ограниченной ответственностью «ЛиГ Билдинг»

Юридический адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д.111, офис 512

р/с BY19 ALFA 3012 2F11 4300 1027 0000, БИК ALFABY2X

в ЗАО «Альфа банк» адрес банка: 220112 г. Минск, ул. Игуменский тр-т, 20

р/с BY 93 PJCB 3012 0842 7610 0000 0933 BIC PJCBVY2X

в ОАО «ПРИОРБАНК», адрес банка: 220002 г. Минск, ул. В.Хоружей 31А,

УНП 193768395, ОКПО 508666735000

e-mail: ligbuilding@mail.ru тел. +375 44 574-36-08

Исх. 04.08.2025 №0408-25/-1

ООО «ЛиГ Билдинг» сообщает Вам, что в процессе производства работ по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 28 очередь строительства», были выявлены следующие работы, не учтенные проектно-сметной документацией:


1. Отсутствуют работы по очистке щетками, обеспыливанию и обезжириванию поверхностей существующих металлоконструкций под окраску, отсутствуют работы по установке внутренних и наружных лесов;
2. Отсутствует подрезка сэндвич-панелей при монтаже.

Также, согласно записи в Журнале авторского надзора, просим внести изменения в проектно-сметную документацию в части монтажа дополнительных элементов каркаса для крепления сэндвич-панелей на зенитном фонаре.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в контрактной цене учтен объем работ по монтажу сэндвичей в размере 195,78м², вместо 391,56м², предусмотренных проектной документацией.

В связи с вышеуказанным, просим внести изменения в ПСД и заключить дополнительное соглашение на неучтенные контрактной ценой работы и на продление сроков работ.

Директор



В.В. Лаптев