




5. В спецификации раздела канализация К1 не в полном объеме учтены крепления, не хватает КТР Ø50 в количестве 344 к-та.

Раздел ОВ (вентиляция)

1. В спецификации не учтены вентиляционные решетки ЭРА110х220 в количестве 8шт, согласно планов.

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер



О. В. Усевич