

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 202  
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А  
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рахунак BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100279169



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Специализированное  
управление № 202  
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А  
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760  
Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100279169

29.07.2024 №55/3/1-12/ 3315  
№ 22-7/6091 от 29.07.2025

УП УКС «Мингорисполкома»

ГПО "Минскстрой"

Заместителю главного  
инженера по качеству  
ОАО «МАПИД»  
Каприну В.В.

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что замечания по вопросам  
согласно актам от 29.07.2025 в ж.д. №22 по ул. Станислава Монюшко (г/п ж.д.  
№6.2 Лошица-8.1) устранены в полном объеме.

Приложение: копия справки на 1-м листе.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

Р.В. Абдуллаев



СПРАВКА  
о снятии претензий

Настоящей справкой я — И Семашко И.В., вед. инженер технадзора  
(Ф.И.О. владельца квартиры либо совершеннолетнего члена его семьи - для физ. лица  
Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя - для юридического лица)

КУП, ЭНКХ Ленинского района г. Минска

подтверждаю, что в порядке реагирования на обращение, направленное в  
« » 20 г.

по вопросам:

7  
2

в квартире № \_\_\_\_, (административном помещении, местах общего пользования), дома № 12, корп. \_\_\_\_ по ул. Менделеево в городе  
выполнены следующие работы:

- 1) Замена переднего фасада, крыльца переднего фасада;
- 2) Крепление отливов первого этажа (среди дома, колонн)

На момент подписания настоящей справки претензии к УС-1004 ОАО «МАПИД» по вышеуказанному обращению отсутствуют.

И.В. Семашко  
(для физ. лица - подпись и ФИО, для юр. лица - подпись, ФИО и должность, организация)

Примечание: согласно СТБ-1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Дата выдачи справки « 01 » 09 2015 г.

