

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВРСВ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трэст № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВРСВ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

26.09.2025 № 18-3-6/1394  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трэст № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 04.09.2025 г. № 08-21/615 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 2.1. Замечания устранены. Исполнительная схема котлована шахты ШЗ6 оформлена. Исполнительная схема на устройство выторфовки и прокладку инженерных сетей до их обратной засыпки выполнена. Ответственные за выполнение работ начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.: начальник участка УМ-70 Протасевич А.Н.; прораб СУ-72 Толкачев А.И.; прораб СУ-73 ОАО «Трэст № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.2. Замечания устранены. Журнал производства работ оформлен (внесены подписи заказчика и ГИПа на титульный лист), в раздел 4 внесены данные о погодных условиях и температуре воздуха. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.; В журнал производства работ внесены подписи ГИПа и заказчика на титульном листе, разрешение на строительство, утверждение сметной стоимости строительства; в ежедневных сведениях указывается адрес работ. Ответственный начальник участка СУ-173 Протасевич А.Н.

По пункту 2.3. Замечания устранены. Акты на обратную засыпку инженерных сетей, на отрывку котлована под водопроводную камеру ВА10, на устройство грунтоцементных свай шахты ШЗ6, обмазку солидолом свай перед устройством торцевых и упорных стен и монолитной плиты днища шахты ШЗ6 оформлены. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-72 Толкачев А.И.; начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.

По пункту 2.4. Замечания по оформлению документов устранены. Производственно-техническая и исполнительная документация ведется в полном объеме. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трэст № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; инженер ПТО ООО «Агростис» Розум Д.



По пункту 2.5. Замечания устранены. Смотровые колодцы инженерных коммуникаций в зоне производства работ накрыты бетонными плитами. Ответственные за производство работ: прораб СУ-73 Дербан П.Б.; прораб СУ-72 Толкачев А.И.

По пункту 2.6. Замечание устранено. Складирование отдельных железобетонных изделий и доборных элементов горловин смотровых колодцев выполнено согласно ТНПА. Ответственный за производство работ прораб СУ-73 Дербан П.Б.

По пункту 2.7. Замечание устранено. Не действующие технологические карты удалены с объекта. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.

По пункту 2.8. Замечания устранены. Результаты операционного контроля (параметры измерений) зафиксированы в разделе 4 журнала производства работ. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.; производитель работ СУ-73 Дербан П.Б.

По пункту 2.9. Замечание по применяемым строительным материалам устранено. Материалы со сколами и трещинами возвращены поставщику. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 Толкачев А.И.

По пункту 2.10. Замечание устранено. Акт приемки ответственных конструкций котлована шахты ШЗ6 оформлен. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.

По пункту 2.11. Замечание устранено. Отклонение от проекта 21.70.3.02-СВСиУ, лист 9 согласовано с проектной организацией. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 Гонченко А.С.

По пункту 2.12. Замечание устранено. Уплотнение на указанных участках выполнено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 Толкачев А.И.

По пункту 2.13. Замечание устранено. Вывоз древесины произведен. Ответственный за выполнение работ инженер ПТО ООО «Агростис» Розум Д.

По пункту 2.14. Замечания устранены. Ж/б изделия перескладированы с учетом п.п.2.3 и п. 2.6 предписания от 08.08.2025г. №08-21/551. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-72 Толкачев А.И.; прораб СУ-73 Дербан П.Б.

Главный инженер



С.М. Рашидов