



МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА  
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»  
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")



вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск  
тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000  
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"  
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВУ2Х

18.08.2025 № 18-15/4488

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»  
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск  
тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000  
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"  
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВІС АКВВВУ2Х

ОАО «Стройтрест №1»

### Об устранении замечаний

Для ввода в эксплуатацию объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10. 1 пусковой комплекс» необходимо срочно устранить замечания филиала «Минские кабельные сети» по линии связи ВОЛС.

Приложение: Акт технического обследования КТПБ-1943 на 1 листе.

Первый заместитель директора-  
главный инженер

И.И. Жминько

Заместитель начальника РЭС-5

Мастер РЭС-5

(должность, филиал, имя, отчество)

В.А. Паша Маргуше

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации и ремонтам  
филиала «Минские кабельные сети»

РУП «Минскэнерго»

А.В. Шибяев

2025г.

**АКТ**

технического обследования энергетических объектов

г.Минск

«05» августа 2025г.

**КТПБ-1943**

**«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая  
поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10 (1 пусковой комплекс)»**

(местоположение объекта)

Обследуемое оборудование	Шифр Амортизации	Планировочно-экономическая зона	Замечания	Заключение комиссии
Контроллер ЭНКС-3М- 1 шт.  Шкаф телемеханики в комплекте - 1 шт.  Драгметаллы отсутствуют	47049	2	Находятся в технически исправном состоянии	Подлежат приемке на баланс энергосистемы
Линия связи ВОЛС	30034	2	Отсутствует исполнительная документация на ВОЛС	После устранения выявленных замечаний подлежит приемке на баланс энергосистемы