


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРАЭСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

06.10.2025г. № 2614/04
На № _____ ад _____

ООО «Минский городской
технопарк»

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо ООО «МАКАНСТРОЙ» №1394 от 02.10.2025г. по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в городе Минске» 24 очередь строительства.


Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо ООО «МАКАНСТРОЙ» №1394 от 02.10.2025г.

С уважением,
директор

В.А. Борейко



**Общество с ограниченной ответственностью
«МАКАНСТРОЙ»**

220015, г. Минск, ул. Бельского, д. 39, к. 1, пом. 1Н
Р/с BY10 ALFA 3012 2519 5200 1027 0000
ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск
ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X
УНП-193285918, ОКПО-503232865000
моб: +375 (44) 770 40 03
E-mail: info@makanstroy.by

От М.В. Судаленко № 1099
На № _____ от _____

ОАО «Стройтрест № 35» СУ-199

ООО «МАКАНСТРОЙ» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 24 сообщает следующее.

В связи с неровностью поверхности кладки существующих конструкций стен фасадов здания невозможно выполнить утепление минеральной ватой согласно технической карты с отклонениями 2 мм на 2 м.п.

Одновременно информируем, что прилагается съемка участков неровности поверхностей с отклонениями до 70 мм. по всей плоскости фасада.

Первый заместитель директора –
главный инженер

М.В. Судаленко

