



ТЕЛЕКОМСВЯЗЬСТРОЙ

Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Кропоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

06.10.2025 № 01-02/3382  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора –  
главному инженеру  
КУП УКС «Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

#### О корректировке ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» по факту несоответствия данных образования отходов из экологического паспорта с книгой учета отходов (ПОД-9) по объекту "Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области" поясняет следующее:

1. Лом чугунный несортированный в  $V=0,945$  т., отходы кабелей в  $V=2,209$  т., остатки и смеси полимерных материалов в  $V=0,125$  т. – данный виды отходов не образовались в процессе строительства объекта, т.к. работы, связанные с образованием данных видов, не выполнялись.
2. Отходы металлических конструкции и детали из железа и стали поврежденные в  $V=8,2567$  т. по коду 3511500 были приняты ОАО «Белвторчермет» по коду 112500 в  $V=5,801$  т. и коду 111500 в  $V=6,111$  т.
3. Отходы боя железобетонных изделий в  $V=90,56$  т. были утилизированы как смешанные отходы строительства ввиду большой сорности отходов ж/б изделий другими видами отходов (кирпич, растворные смеси)
4. Отходы кусковые натуральной чистой древесины в  $V=49,4$  т. совпадают с книгой учета отходов (ПОД-9) ПООО «ДИСТ» в  $V=49,4$  т., что подтверждается сопроводительными паспортами ОДО «Экология города».


#### Приложение:

1. Книга учета отходов (ПОД-9) ПООО «ДИСТ» на 2-ух л.



2. Книга учета отходов (ПОД-9) ООО «Телекомсвязьстрой» на 2-ух л.

Заместитель директора-  
главный инженер



Д.И.Малькович

ПТО Пацеева Д.Д.  
375259833205

