

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВРСВ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВРСВ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

10.10.2025 № 18-3-6/1437  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 17.09.2025 г. № 08-21/648 сообщает следующее.

1. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь».

По пункту 1.1. Замечание по оформлению ППР и типовым технологическим картам КНС №26А устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.

По пункту 1.2. Замечание по армированию КНС №1 на отм.0+2 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.3. Замечание по вязке арматурных каркасов буронабивных свай КНС №26А устранено. Ответственный за выполнение работ мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.

По пункту 1.4. Замечание устранено. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке закрываются заглушками. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.5. Замечание по оформлению акта на гидравлические испытания КНС №1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пунктам 1.6 – 1.7. Замечание по оформлению журнала авторского надзора устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.



По пункту 1.8. Замечание по выполнению сварочных работ на арматурных каркасах буронабивных свай устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.

По пункту 1.9. Замечание устранено. Акты приемки сварных швов находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.

По пункту 1.10. Замечание устранено. Результаты выполнения сварочных работ вносятся в журнал сварочных работ. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.

По пункту 1.11. Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ КНС №1 находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

3. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь».

По пункту 3.1. Замечание устранено. Исполнительные съемки камер В1.7 и В1.8 находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.2. Исполнительная съемка подземных инженерных коммуникаций выполняется до засыпки траншей и котлованов ПИЧУП «Белгеоком» по договору, исполнительные чертежи будут представлены после завершения работ по устройству подземных инженерных коммуникаций. Операционный контроль устройства инженерных коммуникаций осуществляется с записью результатов в журнал производства работ и составлением схем. Ответственный за выполнение работ геодезист СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Болотин А.А.

По пункту 3.3. Замечание по вязке арматурных каркасов днища камеры КП2 устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.4. Замечание по армированию камеры В1.9. устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.5. Замечание по гибке арматуры камеры В1.9. устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.6. Замечание по устройству гидроизоляции камеры В2.7. устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.7. Замечание устранено. Акт на антикоррозийную заделку сварных швов футляра на участке от УГ2.48 до УГ2. 49 находится на объекте и будет предъявлен при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.8. Замечание устранено. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке закрываются заглушками. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.9. Замечание устранено. Удостоверения сварщиков находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.10. Замечание устранено. Акты приемки сварочных работ находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.11. Замечание устранено. Журнал сварочных работ находится на объекте и будет предъявлен при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.12. Замечание устранено. Акты приемки оснований камер В1.7 и В1.8 находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

Главный инженер управления



С.М. Рашидов

