

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

15.10.2025 г. №19/01 – 1440

на № _____ от _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при осуществлении технической приемки вновь построенной сети ТС объекта 21.70.28.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 – ул.Проектируемой №7 – ул.Проектируемой №5 – ул.Проектируемой №2 в г. Минске» были выявлены следующие повреждения:

Узлы УТ10

1. Смещение от оси плит перекрытия и доборных колец горловины.
2. Сломаны люки в количестве 2 шт.
3. ПИ-тройники–воздушники d219 повреждены (загнуты от смонтированного положения с повреждением тепловой изоляции.)
4. Дренажные трубы сломаны.
5. Колодцы завалены а/б ломом.

Узлы 15 р.з.

1. Сломаны люки.

В связи с тем, что в настоящее время данный участок сети теплотрассы находится под давлением и для недопущения аварийных ситуаций просим Вас в кратчайшие сроки обеспечить восстановление выше указанных повреждений силами ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед».

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Высоцкий 8 029 652 71 98

