

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»  
Філіял  
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru  
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»  
Филиал  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru  
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

20.10.2025 № 2488/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

«НикаПроект»

О выдаче проектного решения

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого, ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства»** в процессе устройства проезда на ул. Дунина-Марцинкевича выяснилось не соответствие расположения действующего кабеля 10Кв по ГП лист 6.1 от фактически уложенным. Кабель пролегает в дорожном полотне. Выполнение устройства проезда не предоставляется возможным из-за охранной зоны кабеля.

Просим Вас выдать проектное решение по устройству проезда.

Приложения:

-фото расположения кабеля 10 Кв, наложенное на проезд на Дунина-Марцинкевича предоставленное РЭС-2 (1л.).

С уважением,  
директор

В.А. Борейко