



ОКПО 01279429/5014
УНП 102381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.
Мінск

тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

28.10.2025 № *1-10/1-1980*

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП "УКС Мингорисполкома"
220030, ул.Советская, 17

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что согласно письму от 28.10.2025 №57-17/2/39725 ГУВД Мингорисполкома на объекте: «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске» обнаружены дефекты:

- неисправна система вентиляции архивов цокольного этажа (индикация ошибок на пульте управления), не входит в область ответственности по гарантийным обязательствам УСР ОАО «Стройтрест №1». Наладку выполняло ОАО "Трест Белпромналадка"

- неисправен радиатор отопления на КПП, не входит в область ответственности по гарантийным обязательствам УСР ОАО «Стройтрест №1».

Заместитель начальника
по производству

А.М. Кривда