

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

6.11.2025

На №

№ 18-3-6/1843

от

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 16.10.2025 г. № 08-21/730 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 3.1. Замечания по оформлению журналов производства работ устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Протасевич А.Н.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 3.2. Замечания по оформлению актов освидетельствования скрытых работ устранены. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 3.3. Замечание по ограждению приемочного котлована камеры К37 дождевого коллектора устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 3.4. Замечание по ограждению глубокого котлована (приемочный котлован камеры К35 дождевого коллектора) устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 3.5. Замечания по оформлению журнала производства работ (операционный контроль) устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 3.6. Замечание устранено. Стеновое кольцо КСф 10.9-А производства ЗАО «Заславский ЖБИ» вывезено с объекта строительства. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 3.7. Замечание по обратной засыпке отдельных смотровых колодцев устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.



По пункту 3.8. Замечания по внутренней бетонной поверхности стен водопроводной камеры В3 устранены. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 3.9. Замечание по поверхности труб водопроводной сети устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 3.10. Замечание по сварным швам трубопроводов водопровода устранено. Выполнена перепайка несимметричных стыков. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 3.11. Замечание устранено. Концы труб при перерывах в укладке закрываются заглушками. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.


По пункту 3.12. Замечание устранено. В районе сноса гаражей порубочные остатки вывезены. Ответственный за выполнение работ директор ООО «Агростис» Агунович Р.Г.

По пункту 3.13. Замечание по складированию грунта при разработке траншей под инженерные сети устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 3.14. Замечание по разработке траншей под дождевой коллектор (участок от камеры К38а до камеры К48) устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 3.15. Замечание устранено. Дизельный генератор в районе Ш36 огражден, заземлен, информационные и предупреждающие таблички наклеены. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

Главный инженер



С.М. Рашидов