

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трэст № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

12.11.2025 г. №19/01 – 1577

на № _____ от _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

СУ-128 ОАО «Трэст №15 «Спецстрой» сообщает, что при производстве работ по прокладке сети ТС на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 2 очередь строительства» на участке УП20 11.11.2025 г. производились работы по ручной шурфовке концов труб ранее построенной сети ТС. В ходе производства работ было выявлено повреждение тепловой изоляции ПИ-труб d219/315. Так же были проведены замеры сопротивления изоляции ПИ-труб на участке УП20 – камера №УТ22 р.з. и были получены результаты о неработоспособности СОДК.

Данный участок был построен в октябре – ноябре 2024 г. для предоставления фронта работ ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» по благоустройству ж/д №11.

В марте 2025 г. подрядчиком ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» производились работы по строительству подпорной стены, в ходе которой данный участок сети ТС без согласования с нами был вскрыт (фото прилагается) а после засыпан так же без предъявления.

В связи с тем, что данный участок сети ТС (УТ22 р.з. – УП20) был построен в полном объеме и его работоспособность предъявлялась УП «Минсккоммунтеплосеть» а также тех надзору УП «УКС Мингорисполкома» просим Вас рассмотреть вопрос о восстановлении данного участка силами ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед».

Приложение: фото на 1 л. в 1 экз.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец