


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

19.11.2025 № 3080/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О замечаниях

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» №836 от 17.11.2025г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.

Приложение:

- письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» от 17.11.2025г. № 836 (1л.);
- письмо ЭМУ УП «Минскметрострой» от 13.11.2025г. № 07-17/863 (2л.).

С уважением,  
Директор

В.А. Борейко



Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007  
тэл./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная  
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,  
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

Юр. адрес: ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013  
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная  
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,  
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

Исх. № 836 от 17.11.2025г.


Директору  
филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест № 35»  
Борейко В. А.

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №35» направляет на рассмотрение письмо № 07-17/863 от 13.11.2025г. ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства».

Приложение:

1. Письмо № 07-17/863 от 13.11.2025г. (на 2 листах).

Директор  
филиала УСР ОАО «Стройтрест №35»



В.В. Ермолич







Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае  
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»  
Электрамонтажнае ўпраўленне  
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»  
220004 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,  
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Мінскі гарадской ісполнительный комитет  
Строительное коммунальное унитарное  
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
Электромонтажное управление  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
220004 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,  
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,  
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

13.11.2025г. № 07-12/263  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Руководителю  
УСР ОАО «Стройтрест №35»

копия  
Руководителю  
УКС «Мингорисполкома»

### О выявленных недоделках

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает, что в процессе пусконаладочных работ по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-ая очередь строительства» были выявлены следующие замечания:

#### ТП-10

НЩ-0,4кВ: отрегулировать замок (плохо открывается и закрывается входная дверь)

Отсек Т-1: неправильно подключен вытяжной вентилятор на крыше ТП (К.З. в клемной коробке вентилятора)

#### ТП-11

Не подключен в клемных коробках ХТ2 и ХТ2.1 шлейф питания от ПСН: освещение ТП; питание цепей управления РУ-10 кВ.

Нет перемычки полосы контура заземления между НЩ-0,4кв – Отсек Т-1

#### Телемеханика

##### ТП-9 РУ-10кВ

В яч.3 (Т-1), яч.6 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)
- Разъединитель отключен (ЛР)

- Пружина взведена
- Сработка защиты (аварийное отключение)

ТП-10 РУ-10кВ

В яч.5 (Т-1), яч.10 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)
- Разъединитель отключен (ЛР)
- Пружина взведена

ТП-11 РУ-10кВ

В яч.4 (Т-1), яч.8 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)
- Разъединитель отключен (ЛР)
- Пружина взведена

Директор

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»



И.И. Баубыр