

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне № 128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.р ВУЗ9ВPSB30121040670119330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.с ВУЗ9ВPSB30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

19.11.2025 г. №19/01 – 1618

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при осуществлении совместно с ГП «Минсккоммунтеплосеть» технической приемки для передачи на баланс вновь построенной сети теплотрассы объекта: 21.70.28.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 – ул.Проектируемой №7 – ул.Проектируемой №5 – ул.Проектируемой №2 в г. Минске» были выявлены следующие повреждения, возникшие после производства работ по благоустройству:

1. Дренажный узел УТ1 - засыпан грунтом и строительным мусором.
2. Узел УТ2 - повреждена горловина колодца.
3. УТ8, УТ8А - повреждена запорная арматура.
4. Узел УТ9 - засыпан грунтом и строительным мусором.
5. Колодец УТ10 - сломана крышка люка.
6. УТ11 - крышка люка заасфальтирована (не представляется возможным доступ в колодец).
7. Узел УТ15 р.з - люк сломан.

Просим Вас обеспечить устранение данных повреждений силами ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», которые препятствуют передачи сети теплотрассы на баланс ГП «Минсккоммунтеплосеть».

Приложение: фото

Начальник СУ-128

В.И. Северинец