

«Будтрэст №35»

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Филиал
«Монтажное
специализированное
управление»

«Стройтрест №35»

220007, г. Минск, ул. Володько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 795/02 от 28.11.2025
на _____ № _____

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

«О выявленных замечаниях»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту 37.21-01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир. 3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056 мест в квартале №20» Школа сообщаем, что в результате обращения администрации школы были выявлены замечания в работе приточных установок и теплового пункта, а именно:

1. Отсутствует привод трехходового клапана на узлах приточных установок ПЗ, П7, П9. Со слов администрации школы демонтаж производили рабочие УП «УКС Мингорисполкома». Филиал МСУ не был уведомлен и не присутствовал.
2. ИТП (бассейн) не корректная работа регулятора перепада давления на узле ввода и учета тепла.
3. Не корректно работают клапана на узлах приточных установок школы и бассейна, сбой в работе системы приточно-вытяжной вентиляции.

По данным вопросам сообщаем следующие, что: поставка и наладка данного оборудования осуществлялась УП «УКС Мингорисполкома», данные вопросы не входят в компетенцию филиала «МСУ» ОАО «Стройтрест 35».

Первый заместитель директора
Главный инженер

Павинич М.А.