

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трест № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВПСБ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСБВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВПСБ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСБВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

1.12.2025 № 18-3-6/1993  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 05.11.2025 г. № 08-21/786 сообщает следующее.

1. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь».

По пункту 1.1. Замечание по установке опалубки устранены. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.2. Замечание по кладке перегородок из керамзитобетонных блоков КНС №1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.3. Замечание устранено. Крепление лестниц КНС №1 переделано. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.4. Замечание по монтажу косоуров к площадке лестницы на отм. -6,660 в осях 1-2/Б устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.5. Замечание по складированию вентиляционных блоков КНС №1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пунктам 1.6 – 1.7. Замечание устранено. Работы с лесов выполняются после приемки лесов комиссией и оформлением акта. (КНС №1). Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.8. Замечание устранено. Средства подмащивания и лестницы осматриваются линейным руководителем не реже чем каждые 10 дней и ежемесячно – работающими, на которых возложены обязанности по осмотру средств подмащивания и лестниц. Результаты осмотра записываются в журнал приемки и осмотра лесов и



подмостей. (КНС №1). Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.9 – 1.10. Замечание устранено. Перед началом эксплуатации лестницы испытаны. В процессе эксплуатации деревянные лестницы испытываются каждые полгода, металлические – 1 раз в год. (КНС №1). Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.11. Замечание устранено. На нижних концах приставных лестниц имеются оковки с острыми наконечниками. (КНС №1). Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

3. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь».

По пункту 3.1. Замечание устранено. Записи о сроках устранения внесены в журнал авторского надзора. Ответственные за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.2. Замечание устранено. Выполнение указаний авторского надзора зафиксировано в журнале авторского надзора. Ответственные за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.4. Замечание устранено. Геодезическая исполнительная съемка подземных инженерных сетей от УГ-(1.55; 2.55) до КПЗ находится на объекте, будет предъявлена при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.5. Замечание устранено. Для отвода воды от камеры В12 сплошным контуром устроены кавальеры, резервы, водоотводные каналы. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 3.6. Замечание устранено. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 3.7 – 3.8. Замечание по армированию стен камеры В12 устранено. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 3.9. Замечание по вязке арматурных каркасов камеры В12 устранено. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 3.10 – 3.11. Замечание по армированию камеры В12 устранено. Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 3.12. Замечание устранено. Протоколы испытаний бетона камер В13а и В14 на прочность при сжатии находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.13. Замечание устранено. Протоколы послойного уплотнения грунта обратных засыпок траншеи с уложенными трубопроводами от УГ-(1.55; 2.55) до КПЗ и В14 до УГ-1.106 находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении

объекта представителем Госстройнадзора. Ответственные за выполнение: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.14. В связи с дополнительными требованиями УГАИ УВД Минского облисполкома, план по обустройству мест производства работ (этап № 6) согласовывается заказчиком и проектным институтом Ответственный за выполнение: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.15. Замечание устранено. Акты приемки оснований (котлованов) под камеры В-13а и В-14 находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский

