



ОКПО 01279429/5014  
УНП 102381078



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я. Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

03.12.2025 № 1-Р/7-2241

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»

При проверке рабочих чертежей были выявлены следующие недостатки и замечания:

1. На основании маркетингового исследования рынка было установлено, что поставляемые в Республике Беларусь тактильные плитки из ПВХ, запроектированные в разделе 17.060.0.01-ИД, не имеют документального подтверждения соответствию требованиям, предъявляемым к материалам по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п 8.1.2: Внутри зданий (кроме Ф1.4) I–IV степени огнестойкости не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем

-В2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

-В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в коридорах, холлах и фойе.

В связи с вышеперечисленным предлагаем внести изменения в ПСД и заменить тактильную плитку ПВХ на тактильные индикаторы из нержавеющей стали или алюминия.

2. В разделе 17.060.0.01-КЖ1 лист 26 не прописаны требования к противопожарной обработке деревянных конструкций сцены по 1-й группе огнезащитной эффективности как для помещения с массовым пребыванием людей (50 и более).

3. В разделе В разделе 17.060.0.01-КЖ1 лист 26 отсутствуют указания по устройству боковой зашивку конструкции сцены и подступенков.


Предлагаем выполнить зашивку из фанеры толщиной 18мм, с последующей огнезащитной обработкой.

4. В сметной документации не учтены работы по устройству парапета из оцинкованной стали в зоне установки витража ВН-4 шириной 640мм, длиной 31630 мм.

Просим Вас дать ответ на данное письмо в кратчайшие сроки.

Заместитель начальника

УСР ОАО «Стройтрест №1»

 А.М. Кривда