

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013
тэл. / Факс (+ 375-17) 234-13-51
e-mail: usrst35@gmail.com

р/р (IBAN) BY40BPSB30121731660159330000
Рэгіянальная дырэцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»
г. Мінск, пр-кт Машэрава, 80,
ВІС банка BPSBBY2X,
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
тел./ факс (+375-17) 234-13-51
e-mail: usrst35@gmail.com

р/с (IBAN) BY40BPSB30121731660159330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова, 80,
ВІС банка BPSBBY2X,
УНП 102383121



Директору УКС МГИ
Бабарико А.К.

Сообщаем Вам по объекту: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» в рамках выполнения гарантийных обязательств нашими специалистами был снят контроллер А и отправлен на проверку в сервисный центр. После возврата контроллера и установки его в «систему хранения данных» Infotrend GS2012 было выявлено следующее:

1. Контроллер определился в системе как исправный.
2. При перезагрузке СХД – система не вышла на рабочий режим.
3. Операционная система не загружается (при установленных двух контроллерах).

В связи с вышеизложенным, просим выполнить ремонт системы хранения данных Infotrend GS2012 в рамках гарантийных обязательств.

Директор

Ермолич В.В.