

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

12.12.2025 № 18-3-1/2007
На № от

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 21.11.2025 г. № 08-21/829 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 2.1. Замечания по оформлению исполнительных схем прокладки инженерных коммуникаций устранены. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.2. Замечания устранено. Производственно-техническая и исполнительная документация на устройство водопонижения иглофильтрами и забивку металлических и грунтоцементных свай при устройстве котлованов шахт Ш36, Ш51 и УГ42 находится на объекте и будет предъявлена при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.3. Замечание устранено. ППР на устройство бестраншейной прокладки водопровода (прокол) на участке УГ41-УГ42 находится на объекте и будет предъявлен при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.4. Замечание устранено. Траншея кабельной канализации со стороны разворотного кольца ДС «Карастояновой» засыпана места врезки ограждены. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Коренкович В.В.

По пункту 2.5. Замечания устранено. Применение стеновых колец класса А, вместо требуемых по проекту класса Б, согласовано проектной организацией. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.



По пункту 2.6. Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство окрасочной изоляции водопроводных камер В1-В4 находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.7. Замечание по оформлению акта приемки котлована УГ42 устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.8. Замечание по креплению котлована водопроводной сети УГ42 устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.9. Замечание по монтажу запорной арматуры внутри водопроводных камер устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 2.10. Замечание по вывозу порубочных остатков, мелколесью, выкорчеванным пням устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «Агростис» Агунович Р.Г.

По пункту 2.11. Замечание по складированию плодородного грунта на участке устройства площадки строительства шахты Ш51 устранено, грунт от разработки котлована убран. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 2.12. Замечание по устройству песчаного слоя основания и движению построечного транспорта устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Занько В.С.

По пункту 2.13. Замечание по обустройству временных подъездов из плит ПАГ к местам производства работ устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.14. Замечание по складированию ж/б труб вдоль ул. Пригородная устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский