

15.12.2025 № 4774
На _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»


О проведении строительно-монтажных работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что при производстве работ по прокладке инженерных сетей в границах объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 – ул. Проектируемой №2 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №9 в г. Минске.» не выполняется уплотнение обратной засыпки траншей.

Факт отсутствия уплотнения установлен, подтвержден и зафиксирован техническим надзором ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Дефектный акт включен в Приложение 1 данного письма.

Убедительная просьба: провести работу с подрядными организациями в целях устранения данного замечания.

Начальник управления строительства



А.В. Коврик

Заказчик: ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

Подрядчик: _____

Объект: в «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». 1 очередь строительства. Квартал №3. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №9»

(наименование, адрес)

Договор подряда (субподряда)

Номер			
Дата			

Дефектный акт №1/15 от 15.12.2025г

Комиссия в составе: Ведущий инженер ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

Пилецкий Роман Сергеевич

(должность, инициалы, фамилия)

представителя заказчика (технадзора) Ведущий инженер по техническому надзору ООО «СТРОЙКУРС»

Раиса Алексеевна Васильева

(должность, инициалы, фамилия)

представителя подрядчика (субподрядчика) Производитель работ

(должность, инициалы, фамилия)

представителя подрядчика (субподрядчика)

(должность, инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что при выполнении работ на в «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». 1 очередь строительства. Квартал №3. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №9»

(наименование объекта)

Выявлены следующие дефекты:

1. На участке устройства паружной капализации К1 и К2 обнаружены многочисленные места неуплотненной обратной засыпки канализационных труб. Приложение 1 содержит местоположение участков проведения исследования

(описание брака, его местонахождение, площадь, объем)

Комиссия приняла решение о том, что выявленные нарушения:

Подрядчику необходимо устранить дефекты (брак) в срок до 31.12.2025

(о сроках исправления, об установлении виновных, об исполнителях, об источниках возмещения затрат)


Данный акт составлен в 4 (четырёх) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

(должность)


(подпись)


Р.С. Пилецкий

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по техническому надзору

ООО «СТРОЙКУРС»

(должность)


(подпись)

А.В. Расолько

(инициалы, фамилия)

Производитель работ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Производитель работ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 15" декабря 2025 г.