

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)

Будаўнічае ўпраўленне
№ 256 (БУ-256)

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс 322-66-45

Р/рачунак BY90BLBB30120100135571001001

БИК BLBBBY2X

Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»

г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
(ОАО «МАПИД»)

Строительное управление
№ 256 (СУ-256)

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс 322-66-45

Р/счет BY90BLBB30120100135571001001

БИК BLBBBY2X

Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»

г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135571, ОКПО 14790112

08.01.2026 № 52-2/25

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

В связи с поступившим обращением от СУ-206 ОАО «МАПИД» о некорректной поставке счетчика СКМ-2. Просим Вас принять меры.

Приложение:

1. копия письма СУ-206 ОАО «МАПИД» №59-3/21 от 08.01.2026 - 1стр.

Первый заместитель начальника управления-
главный инженер

Д.М. Горбачевич

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЕ
ЎПРАЎЛЕННЕ № 206 (СУ-206)**

вул. Харкаўская, 71
220015, г. Мінск
тэлефон/факс 342-32-53

р/рагунак BY11BLBV30120100120233001001,
BIC BLBVBV2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100120233

e-mail: su-206mapid@mail.ru

08.01.2026 № 59-3/ 21

на № _____ ад _____



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ № 206 (СУ-206)**

ул. Харьковская, 71
220015, г. Минск
телефон/факс 342-32-53

р/счет BY11BLBV30120100120233001001,
BIC BLBVBV2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100120233

e-mail: su-206mapid@mail.ru

Начальнику управления
СУ-256 ОАО «МАПИД»
Буяну В.В.

О устранении замечаний

Копия Начальнику ПО по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-206 ОАО «МАПИД» сообщает, что при выезде представителя тепловых сетей на жилой дом ул. Прилуцкая - ул. Глаголева были выявлены следующие замечания, препятствующие опломбировки прибора учета:

установленный тепловой счетчик СКМ-2 имеет исполнение А-5, тогда как на согласовании в проекте 21.0.018.0.1-ТМ, лист 3, указано исполнение А-1;

показания водомера подпитки ГВС, подключённого к теплосчетчику СКМ-2 не отображаются на информационном дисплее и теплосчетчика;

опломбировка прибора учета (теплосчетчика) будет возможна только после устранения данных замечаний.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

Д.В.Баешко