

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

08.01.2026 № 58-13/24

на № _____ ад _____



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О замечаниях


СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б» необходимо устранить следующие замечания с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ОБ

1. В проекте необходимо откорректировать диаметра трубопроводов отопления на планах согласно расчетных схем:
 - на плане 2-9 этажей оси 2-3 Ст.№1, №4;
 - на плане 1 этажа оси 4-5, Ст.№7;
 - на плане 10 этажа оси 4-5, Ст.№7.
2. В проекте необходимо откорректировать длину отопительных приборов согласно расчетным схемам:
 - на плане 1 этажа в осях 2-3, Ст.№4 (ванная комната 350Вт);
 - на плане 10 этажа в осях 2-3, Ст.№4 (комната 950Вт);
 - на плане 10 этажа в осях 4-5, Ст.№9 (комната 660Вт);
 - на плане 10 этажа в осях 4-5, Ст.№8.
3. В спецификации не в полном объеме учтены следующие материалы:
 - прямой переходной фитинг Ø22/16, не хватает 32шт;
 - фланец ст.приварной для трубы Ø15, не хватает бшт (неподвижная опора);

- регулятор перепада давления R206C-1 Ø20, не хватает 7шт
 - счетчик учета тепла Ø20, не хватает 7 шт (согласно расчетной схеме).
4. В проекте необходимо указать отопительные приборы, на которых не устанавливаются термостатические головки.
5. В спецификации необходимо откорректировать название регистров согласно схем и согласно альбома Б.1.193 (часть3, раздел5):
- регистр РС-85 состоит из 4 труб Ø57, L=940мм и 2 труб Ø76 L=650мм;
 - регистр РС-22 состоит из 2 труб Ø89, L=930мм и 2 труб Ø108 L=380мм.
6. В спецификации просим откорректировать длину и количество гильз примененных на объекте:
- гильза ст.Ø32, L=220мм, в количестве 72шт;
 - гильза ст.Ø32, L=350мм, в количестве 16шт;
 - гильза ст.Ø40, L=210мм, в количестве 16шт;
 - гильза ст.Ø40, L=350мм, в количестве 16шт;
 - гильза ст.Ø57, L=210мм, в количестве 34шт;
 - гильза ст.Ø50, L=210мм, в количестве 58шт;
 - гильза ст.Ø76, L=210мм, в количестве 30шт;
 - гильза ст.Ø76, L=350мм, в количестве 8шт;
 - гильза ст.Ø89, L=210мм, в количестве 6шт;
 - гильза ст.Ø89, L=350мм, в количестве 8шт.
7. В связи с тем, что штраба для прокладки системы отопления находится далеко от стены монтаж отопительных приборов необходимо производить отводами с никелированной трубкой. В связи с этим, в спецификации необходимо откорректировать количество угольников с никелированной трубкой, добавить тройники и исключить тройники с никелированной трубкой:
- добавить тройник 16x2/16x2/16x2 (GZ150Y003) Ø15, в количестве 18 шт;
 - добавить угольник 90 с медной трубкой Ø15, L=300мм 16x2/15 (GZ128X003)-9 шт.
 - добавить угольник 90 с медной трубкой Ø15, L=750мм 16x2/15 (GZ128X073)- 9 шт.
 - исключить тройник с медной трубкой 16x2/16x2 (GZ158X003) Ø15, L=300мм – 9шт.
 - исключить тройник с медной трубкой 16x2/16x2 (GZ158X073) Ø15, L=750мм – 9шт,

Первый заместитель начальника
Управления-главный инженер



О.В.Усевич

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6540232