

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне № 73

вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск

e-mail: su73@trest15.by

тэл./факс (017) 257 94 04

р.р. BY63BPSB30121039240129330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск

e-mail: su73@trest15.by

тел./факс (017) 257 94 04

р.р. BY63BPSB30121039240129330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

09.01.2026 № 18-3-7/11

На №

от

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 24.12.2025 г. № 08-21/928 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД, 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 1.1. Замечания по ограждению строительных площадок устранено. Бревна отесаны, обрезаны в уровень с баннером. Ответственный за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.2. Замечания устранено. Строительный мусор из котлована К57 и грунта обратной засыпки убран. Сжигание строительного мусора не допускается (ПК 76 право). Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.3. Замечание устранено. Наносы грязи на покрытия ул. Сморговский тракт (участок, примыкающий к строительным площадкам шахт камер К51 и К50) очищены. Ответственный за выполнение работ мастер СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Колтун А.М.

По пункту 1.4. Замечание устранено. Объекты растительного мира защищены от повреждений, корневые шейки очищены. Ответственный за выполнение работ мастер СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Колтун А.М.

По пункту 1.5. Замечания устранено. Заделка вводов труб в водопроводные камеры оформлена актом освидетельствования скрытых работ. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

В акт на бетонирование лотковой части камеры ливневой канализации К48 включены закладные детали МН1. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.6. Замечание устранено. Стальные арматурные стержни на стройплощадке (в районе прокладки коллектора на участке от К37 до К38) укрыты от



атмосферных воздействий. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.7. Замечание устранено. Заделка отверстия в стене водопроводной камеры В5 выполнена бетонной смесью С16/20. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Толкачев А.И.

По пункту 1.8. Замечание устранено. Сварные швы стального водопровода (на участке УГ35 – УГ36) зачищены, наружная изоляция труб в местах сварных соединений восстановлена. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Тимощик М.В.

По пункту 1.9. Замечание устранено. Котлован под камеру ливневой канализации К37 огражден. Ограждение траншеи ливневой канализации со стороны частного сектора (участок от камеры ливневой канализации К58 до К59 и водопроводных веток УГ41 – УГ41а и УГ42 – УГ42а) восстановлено. Ответственный за выполнение начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.10. Замечание устранено. На участке от камеры ливневой канализации К36 до К35 грунт складирован вне призмы обрушения. Ответственный за выполнение начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Коренкович В.В.

По пункту 1.11. Замечание по складированию бревен устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.12. Замечание по оформлению журнала авторского надзора устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский