

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Цэнтр развіцця малага бізнесу №745
г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Центр развития малого бизнеса №745
г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

12.01. 2026 № 24

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в ответ на Ваше письмо №18-23/29т от 05.01.2026г. по объекту «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске» 2 очередь по замечанию, указанному в карточке №881.10.030126 от 03.01.2026г. доводит до Вашего сведения, что силами филиала «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в октябре 2025 не производилось работ по восстановлению системы канализации, однако было проведено обследование всех инженерных систем, в ходе которого при проведении гидравлических испытаний течи не обнаружено (приложение).

При необходимости, филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» не возражает в проведении комиссионного обследования с привлечением эксплуатирующей организации для предъявления дефекта, в случае его обнаружения.

Приложение: акт осмотра на 1 л. в 1 экз.

Начальник филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.В. Шилак

Харитончик А.С.
+375296857110

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



29.10.2023

АКТ ОСМОТРА

г. Минск


Мы, нижеподписавшиеся,

инженер по качеству филиала СЧ-10 Парикомиса АС,
Вершин. по качеству филиала СЧ-26 Емнаткин Д.И.
инженер ССЭ филиала СЧ-10 Парикомиса АС.

составили настоящий акт о том, что на объекте «Многофункциональный
комплекс на пересечении пр. Меравского и
ул. К. Туровского в г. Минске» 2 корпус, кв. 20, кв. 38

При осмотре выявлено:

при проверке управляющих инженерных систем в кв. 38,
канализации, холодной и горячей водоснабжения
проводимой в подвале обнаружены кабели
безо, заделанные не обнаружено. Системы подлежат
обслуживанию.


Инженер Парикомиса АС,
Корнеев Д.Б.
Инженер Емнаткин Д.И.