

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял « Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13

http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by

Р/р ВУ68ВПСВ30121021240159330000

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1

ААТ «Сбер Банк»,

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100290987, АКПА 01279547

22.01 2026 г. № 123

На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал « Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13

http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by

Р/с ВУ68ВПСВ30121021240159330000

ОАО «Сбер Банк» г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 1

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первый заместитель директора -
Главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Арутюнян А.В.

В ответ на ваше письмо №18-26/7261 от 31.07.2025г. по объекту строительства:«Застройка микрорайона Лошица-6 дом №4 по ген плану» сообщаю, что выполнены работы по устранению влаги на лестнице в районе стыка стены площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино - мест №8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41, 21, 17.

Просачивание влаги и образование сырости отсутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°С) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плиты перекрытия машино - место №16.

Выполнены работы по установке дренажного насоса в помещении пожарной станции.

Приложение: - Справки на 2л.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Справка

20.01.2026г.

Дана настоящая в том, что подрядной организацией ОАО «Стройтрест №4» ф-л СУ-10 работы по установке насоса в помещении пожарной станции, расположенной в жилом доме №14 по Игуменскому тракту, выполнены.

Управляющий



Кадлубович В.В.

22.01.2026 г.

г. Минск

Справка

Дана ор-лу СЧ-13 ОАО „Войтрей №4” в том, что на объекте „Застройка микрорайона „Лощица-В”. Многодом №4 по генплану”, были выполнены работы по устранению проникновению влаги методом инъектирования бетонных конструкций на лестнице в районе стыка стены и площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино-мест № 8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41 и 17. Проникновение влаги и образование сырости отсутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°C) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плит перекрытия машино-места № 16.

Заключение

Управляющий



Кадлукович П.П.