


Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял « Будаўнічае упраўленне  
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/р ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1  
ААТ «Сбер Банк»,  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, АКПА 01279547

ад. 01 / 2026 г. № 118  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал « Строительное управление  
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/с ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
пр. Независимости, 32А, строение 1  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первому заместителю директора -  
Главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Арутюнян А.В.

В дополнении к письму №2646 от 19.12.2025 сообщая вам, что по объекту:  
«Строительство общежития на 1030 мест для Беларусского национального  
технического университета» устранены дефекты по дефектному акту:  
-По п.5, п.11, п14.

Приложение: - Справки об устранении дефектов на 2л.

Первый зам. начальника - главный инженер  
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям СТБ  
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



2025

г. Минск

## Справка

Дана филиалу СУ-13 ОАО «Стройтрест №4» о том, что по объекту «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» устранены следующие замечания.

- В кабинете кастелянши на 1 эт., коридоры 3, 4 эт. Образовались трещины возле деформационного шва.

- Из наружных стен в подвале помещений склада и тех. подполья происходит затекание воды.

- На 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16 этажах в душевых помещениях сливные решетки заделаны герметикам (нет возможности обслуживать сливные трапы).

- В жилых блоках 914 и 1405 отсутствуют поплавки в сливных бочках.


- В жилом блоке 812 в душевой треснул смеситель.

- Отсутствует перегородка в помещении 0.10 кладовая мебели.

- В процессе эксплуатации произошло затекание, трещины штукатурки в блоках 210, 209, 205, 208, 301, 306, 311, 312, 401, 402, 403, 407, 408, 411, 412, 413.

Замечания устранены претензий нет

*Зоборукский Владимир Владимирович*



## Справка

Выдана филиалу «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» о том, что бы устранены замечания по загрязнению плитки от клеевого состава эксплуатируемой части подвала и помещении 021 по объекту строительства «Строительство общежития на 1030 мест для Беларусского национальн технического университета».

Претензий к выполненным работам не имею.

директор филиала  
общежития № 19. *И. В. Замкевич* в.