

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su_72@tut.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,
г. Мінск, пр -т Машэрава, 80
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр – т Независимости, 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

09.01.2026 № 17-03/184
На № _____ от _____

Заместителю начальника
Специализированной инспекции
Департамента контроля и надзора
за строительством
Кубышта А.В.

УП «УКС Мингорисполкома»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

Начальнику ОКК
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Тихомаю Н. М.

О выполнении мероприятий
согласно предписания №08-21/5


В ответ на предписание Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством №08-21/5 от 09 января 2026 г. по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемой № 1 от ул. Проектируемой №2 до ул. Проектируемой №10 в г. Минске. 2 очередь строительства, г. Минск, Центральный район, Советский район»:

- п 3.2 выполнено. Будет предъявлено при следующем осмотре;
- п 3.3 паспорта объектов установлены;
- п 3.4 дефекты устранены ремонтным составом ;



- п 3.5 в настоящее время бетонирование производится в соответствии СН1.03.01-2019. Результаты испытаний конструкции подтверждаются протоколами;
- п 3.6 паспорт соответствую проектной документации. Будет предъявлен при следующем осмотре;
- п 3.7 камера укрыта теплоизоляционными материалами ;
- п 3.8 в настоящее время произведены испытания неразрушающим методом. Протокол будет предъявлен при следующем осмотре;
- п 3.9 акт составлен и будет предъявлен при следующем осмотре;
- п 3.10 концы труб закрыты;
- п 3.11 уплотнение на данных участках установлено при проведении операционного контроля и отражено в журнале производства работ;
- п 3.12 устранено;
- п 3.13 складирование НПВХ труб произведено в штабель;
- п 3.14 удостоверение сварщиков присутствуют и будут предъявлены при следующем осмотре;
- п 3.15 акт составлен;
- п 3.16 журнал заполнен и будет предъявлены при следующем осмотре;
- п 3.17 аттестаты присутствуют на объекте и будут предъявлены при следующем осмотре;
- п 3.18 аттестаты присутствуют на объекте и будут предъявлены при следующем осмотре;
- п 3.19 акт составлен и будет предъявлен при следующем осмотре.

Начальник СУ-72



И.Н. Перуновский