



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

11.02.2026 № 1-10/7-355

на № _____ ад _____

Первый заместитель-
главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

об уточнении проектных решений

По объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» по состоянию на 06.02.2026г имеется нерешенный вопрос в проектно-сметной документации:

1. В пом. 59,61 на 1 этаже и в пом. 42 на 6 этаже согласно проекта 17.060.0.01-АР лист 103 пункт 8 в оконных проемах была установлена подоконная доска ПД-3 шириной 300мм с величиной выступа за пределы стены 50мм (в зависимости от толщины баритовой штукатурки), всего 5 окон.

Согласно монтажной схемы завода изготовителя ТИССА рентгенозащитные ставни должны устанавливаться ниже оконного проема на 80мм но фактически мешает выступающий подоконник.

Для обеспечения выполнения графика производства работ просим оказать содействие в решении данного вопроса.

Заместитель начальника

А.М. Кривда