

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трэст № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

18.02.2026 № 18-В-7/199
на _____ от _____

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трэст № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 22.01.2026 г. № 08-21/35 сообщает следующее.

1. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь».

По пункту 1.1. Замечание устранено. Исполнительная съемка здания КНС1 находится на объекте, будет предъявлена при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.2. Замечание устранено. Паспорт на закладные изделия ЗД 1 на КНС26А находится на объекте, будет предъявлена при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.3. Замечание по документу о качестве № 24-1 от 31.10.2025 ООО «АЛДИферум» на доборные элементы на КНС1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.4. Замечание по вязке арматурных каркасов на КНС26Б устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-73 ОАО «Трэст № 15 «Спецстрой» Плешко А.Г.

По пункту 1.5. Замечание устранено. Замена цементно – песчаной стяжки М100 толщиной 30 мм на бетон на КНС26А согласована проектной организацией. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.6. Замечание по монтажу косоуров к площадке лестницы на отм.-8,415 в осях 1-2/Б на КНС1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.



По пункту 1.7 – 1.8. Замечания по креплению отливов на КНС1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.9. Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ по КНС1 будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.10. Замечание по креплению полимерных канализационных труб на КНС1 устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Малахов А.А.

По пункту 1.11. Замечание по примыканию верхнего и нижнего продольного пояса из двутавра 45Б1 к буронабивной свае на КНС26А устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Малахов А.А.

По пункту 1.12. Замечание устранено. Акты приемки сварных швов КНС1; КНС26А; КНС26Б находятся на объекте. Ответственные за выполнение работ: директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.; мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.

По пункту 1.13. Замечание устранено. Журналы сварочных работ по КНС1; КНС26А; КНС26Б находятся на объекте. Ответственные за выполнение работ: директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.; мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.

По пунктам 1.14-1.15. Замечание устранено. Сертификаты о прохождении обучения специалистов по сварке 2-го уровня компетентности и специалистов по контролю качества сварных соединений 2-го уровня компетентности находятся на объекте. Ответственные за выполнение работ: директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.; мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.

3. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь».

По пункту 3.1. Замечание устранено. Исполнительные схемы подписаны ответственным производителем работ. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.2. Замечание устранено. Ограждение участка работ УГ1.38-УГ1.99 восстановлено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.

По пункту 3.3. Замечание устранено. Акты антикоррозийной обработки сварных швов футляров находятся на объекте. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.4. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора по плитам перекрытия камер В2.9 и В2.10 проектом не предусмотрен. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.

По пункту 3.5. Замечание устранено. Концы труб и отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке закрываются заглушками или деревянными пробками. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.6. Замечание устранено. При отрицательных температурах воздуха сварка п/э трубопроводов (возле камеры В1.3 до УГ1.10) производится с использованием оборудования для обогрева в шатрах, палатках. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.7. Замечание устранено. Акты приемки сварных швов находятся на объекте. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пункту 3.8. Замечание устранено. Журналы сварочных работ находятся на объекте. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Карань П.В.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гришкевич М.О.

По пунктам 3.9-3.10. Замечание устранено. К руководству работами по сварке и контролю качества сварных соединений допущены специалисты по сварке 2-го уровня компетентности и специалисты по контролю качества сварных соединений 2-го уровня компетентности. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Цылько Е.М.; мастер СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Календа Е.Д.; прораб СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Стахович И.А.; заместитель главного инженера СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Абакумов А.Ю.

Главный инженер



С.М. Рашидов

