

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне № 72

вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск

e-mail: su72@trest15.by

тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,

г. Мінск, пр – т Незалежнасці 32А-1

УНП – 100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 72

ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск

e-mail: su72@trest15.by

тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр – т Независимости 32А-1

УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

18.02.2026 № 17-01/257  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

### Об устранении замечаний

В ответ на письмо № 18-14/1173 т от 11.02.2026 г., СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» информирует, что выявленные нарушения и замечания по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минске» устранены.

Приложение:

- копия письма подрядчика УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на 2-х листах в 1-м экз.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

Исп. 8 (044) 537-83-17



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 45001



СТБ ISO 14001



Открытое акционерное общество  
«Трест №15 «Спецбуд»  
Управление механизации № 70  
220014, г. Минск, вул. Мініна, 1  
e-mail: um-70@tut.by; um70tr15@gmail.com  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Незалежнасці, 32А-І  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г. Минск ул. Мініна, 1  
e-mail: um-70@tut.by; um70tr15@gmail.com  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Независимости, 32А-І  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

18.02.26 №16/03-307  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
И.А.Насертдинову

Начальнику ОКК ОАО  
«Трест №15 «Спецстрой»  
Н.М.Тихомаю

*Об устранении замечаний*

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает об устранении замечаний по полученному письму №18-14/1173т от 11 февраля 2026г. по объекту: 21.70.16.02 "Экспериментальный multifunctional complex "Северный Берег" Возведение ул.Проектируемой №1 от ул. Проектируемой №2 до ул.Проектируемой №10 в г.Минске"

№п в предписании	Выявленные нарушения	Примечание	Ответственный
1	Не предоставлен акт промежуточной приемки основания камеры ТВ6 (СН1.03.01-2019 п.5.1.1)	Акт предоставлен	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
2	Армирование камеры ТВ6 ведется пространственными арматурными каркасами, в которых отдельные арматурные стержни соединены при помощи дуговой сварки, что не соответствует проекту 21.70.16.02-КЖ4 л.44 п.8	Замечание устранено	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
3	Применяемая арматура на камере ТВ6 не очищена от ржавчины и не обеспечена	Арматура очищена от ржавчины и защищена от	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов



	защита от взаимодействия с атмосферными осадками (согласно СН1.03.01-2019 п.7.3.9)	воздействия атмосферных осадков	
4	Не предъявлен акт на выполнение работ по армированию днища камеры ТВ6, хотя работы по принятию бетона на днище выполнены в полном объеме (выполняются последующие работы без освидетельствования предыдущих)	Акт предъявлены	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
5	При армировании камеры ТВ6, не обеспечено выполнение проектного решения по объединению пространственных каркасов плиты днища и стен ввиду отсутствия поз.6 и поз.14 согласно проекта 21.70.16.02-КЖ4 д.44	Замечание устранено	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов

По возведению насыпи замечания устранены:  
 - основание очищено от снега и льда;  
 - возведение насыпи осуществляется послойно (толщина слоя 30 см), с уплотнением, без мерзлых включений грунта.

Начальник УМ-70



Р.Б. Бобрик

03 Сафонова А.В.  
 +37517375-83-45

