

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трест № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

24.02.2026  
На №

№ 18-3-7/156  
от

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

### О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 29.01.2026 г. № 08-21/51 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 1.2. Замечания по ограждению строительных площадок устранено. Бревна отесаны, обрезаны в уровень с баннером. Ответственный за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.3. Замечание устранено. Наносы грязи на покрытиях ул. Сморговский тракт (участок, примыкающий к строительным площадкам шахт камер К51 и К50) очищены. Ответственный за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 1.4. Замечание устранено. ППР, производственно-техническая и исполнительная документация по устройству водопонижения с применением иглофильтров находится на объекте и будет представлена представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Трушков В.А.

По пункту 1.5. Замечание устранено. При прокладке коллектора открытым способом со стороны парковой зоны ограждение выставлено. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.6. Замечание устранено. Территория приемочного котлована шахты К50, площадка складирования мокрого грунта от проходки микротоннеля ограждена по контуру. Ответственный за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 1.7. Замечание устранено. При сносе гаражей, установлено ограждение участков работ со стороны проездов. Зона производства работ по сносу (выезды)



закрывается от доступа посторонних лиц в конце смены. Ответственный за выполнение работ начальник участка УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Протасевич А.Н.

По пункту 1.8. Замечание устранено. Дизель-генератор, обеспечивающий электроэнергией строительный городок СУ-173 (в районе пер. Червякова, 23), огражден от доступа посторонних лиц, информационные и предупредительные таблички установлены. Ответственный за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский