



Закрытое акцiонернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тiхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Водоп'янова, 19-66, г. Вілейка Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222417
р/с BY51BARB30123398400300000000 ОАО «Белагпромбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BARBВY2X
e-mail: pmk-55@mail.ru Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Дырэктар Черменская Крыстына Ніколаевна, дзействующая на аснове Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Вадап'янова, 19-66, г. Вілейка, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222417
р/с BY51BARB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BARBВY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 260 от 27.02.2026г.

Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску

В ответ на поступившее требование (предписание) №03-10/293 об устранении нарушений от 13.02.2026г. от Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством (далее – предписание) по г. Минску по объекту: **«Микрорайон Лошица – 8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану»,** ЗАО «ПМК-55» сообщает, что были проведены работы по устранению выявленных замечаний.

2 Для устройства фундаментов не производится детальная разбивка их осей или закрепление оси на обносках и выносках. Совершено во время производства работ.	2. Производится детальная разбивка, оси закреплены на обносках и выносках.
3 До начала строительства объекта не выполнены работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем строительство, в установленные ПОС нормативные сроки, включая проведение общей организационно-технической подготовки, а также подготовки к строительству объекта строительной организацией.	3. Выполнены работы строительного производства в соответствии ПОС, ППР на объекте строительства.

<p>Совершено во время производства работ. На объекте не решен вопрос с подачей электроэнергии.</p>	
<p>4. В целях предотвращения выноса земли и грязи на территорию строительной площадки выезды не оборудуются пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта.</p>	<p>4. Строительная площадка оборудована пунктом мойки и очистки колёс автотранспорта.</p>
<p>5. Разделы 3 и 5 журнала производства работ (в которых приводятся перечни актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, а также перечни специальных журналов, которые ведутся субподрядчиками, выполняющими специальные виды работ на строительстве) не заполняются в хронологической последовательности ответственным за производство работ.</p>	<p>5. Журнал производства приведён в соответствие с СН 1.03.04-2020</p>
<p>6. При входном контроле строительных материалов и оборудования не производится проверка их соответствия требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств, указанных в проектной документации.</p>	<p>6. Входной контроль осуществляется в соответствии с СН 1.03.04-2020</p>
<p>7. Результаты операционного контроля не фиксируются в журнале производства работ согласно СН 1.03.04-2020 (приложение Б)</p>	<p>7. Результаты операционного контроля производства работ производятся согласно СН 1.03.04-2020</p>
<p>8. Не составляются акты промежуточной приемки ответственных конструкций согласно СН 1.03.04-2020 (приложение М)</p>	<p>8. Составлены акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Акты приемки днища котлована согласно СН 1.03.04-2020</p>
<p>9. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную</p>	<p>9. Выполнено в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>

деятельность, не соблюдают требования законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, либо не соблюдают положения договоров или требования проектной документации. Совершено во время производства работ.

Директор



К.Н.Черменская

Матвеев Максим
37529 2425513