

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 205  
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск  
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Белінвестбанк»  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100135622, АКПА 14790112  
E-mail: posu205@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**  
**Специализированное  
управление № 205  
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск  
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBVY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области  
ОАО «Белинвестбанк»  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100135622, ОКПО 14790112  
E-mail: posu205@oaomapid.by

02.03.26 № 58-13/592  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Директору  
УКС «Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

**Об уточнении проектных решений**

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №9 по генплану» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

В разделе ВК

1. В спецификации раздела канализация К1 выше отметки 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба пп Ø110, не хватает 6,0мп;
- труба пп Ø50, не хватает 55,0мп;
- гильза гофрированная для трубы Ø50, L=70мм, не хватает 120шт;
- КТР Ø50, не хватает 165 к-тов.

2. В спецификации раздела холодное водоснабжение на отметке ниже 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба оц Ø32, не хватает 7,0мп;
- труба оц. Ø20, не хватает 1,0мп;
- труба оц. Ø15, не хватает 2,0мп;
- КТР Ø32, не хватает 3 к-та.

3. В спецификации раздела холодное водоснабжение на отметке выше 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:


- труба пп Ø40, не хватает 2,0мп;
- труба оц. Ø20, не хватает 2,0мп;

- КТРØ15, не хватает 23 к-та.

4. В спецификации раздела холодное водоснабжение необходимо изменить диаметр крепления стояков с КТР Ø40 на КТР Ø32.

5. В спецификации раздела холодное водоснабжение необходимо изменить диаметр компенсаторов с пп Ø32 на компенсатор пп Ø40.

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер



О. В. Усевич

13 Галицкая А.Ю.  
8(029)-6881802