

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199


вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

18.03.2026 № 444/01

На № _____ ад _____

Руководителям
УП «УКС Мингорисполкома»
ГП «Трест Минскпромстрой»

О порче благоустроенного
покрытия

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого, ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» сообщает, что при выполнении работ по бетонированию полов паркинга филиалом СУ-21 ГП «Трест Минскпромстрой» нами был выявлен факт порчи плиточного покрытия с бортовым камнем, а так же нарушен газон в районе съезда в паркинг.

Доводим до вашего сведения, что благоустройство не передано эксплуатирующей организации, поэтому в кратчайшие сроки просим восстановить нарушенное благоустройство.

Приложение: фото на 4-х л. в 1 экз.

Первый зам.директора-
главный инженер

Д.В.Буйновский



