

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72  
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск  
e-mail: su72@trest15.by  
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,  
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1  
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 72  
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск  
e-mail: su72@trest15.by  
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

13.03.2026 № 17-03/120

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику СУ-73  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Ростовцеву С.А.

Копия: Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

### Об устранении замечаний

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает об устранении выявленных нарушений на строительной площадке КНС №26 по объекту 21.70.4.01 "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)", согласно письма УП «УКС Мингорисполкома» №18-14/1914 от 09.03.2026 г.:

- ограждение стройплощадок поправлено (фото № 1 );
- складирование материалов осуществляется в соответствии с ППР (фото № 2);
- порядок на строительной площадке наведен (фото № 3,4 );
- все колодцы на строительной площадке закрыты (фото № 5).

Приложение: фотографии строительной площадки – 5 шт.

Начальник СУ-72

И. Н. Перуновский

Репиха А.В. 8-044-537-83-21

