

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Будаўнічае упраўленне  
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/р ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1  
ААТ «Сбер Банк»,  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, АКПА 01279547

17.03. 2026 г. № 526  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Строительное управление  
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/с ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
пр. Независимости, 32А, строение 1  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Ректору  
Беларусского национального  
Технического университета  
Харитончику С.В.

Первому заместителю  
Директора - главному  
инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

В ответ на письмо №18-13/1119 от 10.02.2026г., по объекту:  
«Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального  
технического университета», сообщаем, что были устранены дефекты в полном  
объёме, а именно:

- Переклеены обои в блоках проживания инвалидов;
- Восстановлено плотное закрывание дверей запасных выходов 14 и 15 этажей.
- Вытяжки на кухнях закреплены.

Вопрос замены потолочных плит на коридорах не является гарантийным случаем так как эксплуатирующей организацией во время зимней эксплуатации было допущено размораживание калориферов приточной вентиляции, что привело к повреждению потолочных плит.

В связи с выше перечисленным рекомендуем обратиться в специальные организации для устранения данного дефекта.

Для ремонта в блоках в связи с затеканием воды не предоставлен доступ в помещения в связи с проживанием студентов.

Сообщаем, что работы по разметке машиномест на автостоянке будет производиться в благоприятный период.

Филиалом «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» выявлено, что по вопросу не закрывающейся двери в буфет иза плитки пола, не является гарантийным случаем так как работы по выполнению покрытия пола выполнены в соответствии с проектом, а дверь в буфет в веду неправильной эксплуатации начала задевать покрытие пола.

Работы по устранению неработающего наружного света в связи с заменой кабеля будут производиться филиалом «СУ-120» после согласования работ техники на территории объекта.

Вопросы под пунктами №3, 4 относятся к УП «Минскпроект» и не производились филиалом «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

Заместитель начальника

Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.В. Русских