


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 285-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 285-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

16.03.2026 № 506/07
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту: «Застройка микрорайона Лошица – 7». Жилой дом №6 по генплану» в ответ на Ваше письмо №18-26/1889 от 06.03.2026г. сообщает, что 12.03.2026г. на вышеуказанном объекте произошла встреча с Вашим представителем по вопросу промерзаний в квартире №108. Доступ в квартиру 108 для осмотра мест промерзаний не был предоставлен, с улицы был произведен осмотр мест через которые предположительно происходит промерзание. Принято решение проверить целостность утепления под квартирой в местах крепления декоративных элементов из металла, в случае обнаружения нарушения произвести его восстановление при благоприятных погодных условиях силами СУ №199.

Для принятия правильных решений по сложившемуся вопросу необходим доступ в квартиру с фиксацией конкретных мест где происходит промерзание. СУ №199 готово направить для осмотра (обследования) своего специалиста в указанную Вами письменно дату.

Первый заместитель директора
главный инженер

Д.В. Буйновский

Усаров А.С. +375296811080