

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>
Р/р ВУ32ВРСВ30121021300129330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск, пр.Незалежнасці,
32А, будынак 3
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>
Р/с ВУ32ВРСВ30121021300129330000
Центр развития малого бизнеса №745
ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 3
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

25.03.2026 № 1175
на № _____ от _____

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

*Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске.
2-я очередь строительства*

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» просит внести изменения в проектно-сметную документацию на основании записи авторского надзора от 02.02.2026 г.

Приложение: копия журнала авторского надзора

Заместитель главного инженера

М.М. Маковецкий

Довматович А.И. +375 33 3202813

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	выявленных отступлений от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения	производитель (фамилия, инициалы)	представитель инициал служба
<p>1</p> <p>2</p> <p>02.08.2022</p> <p>Проектировщик не выполнял требований раздела 6/12 КЗ-ЭС/А-Р на ОМШ. 14.530. Концы дайки брони осы дз электриков в сторону осей дайки №14 и №15 (Ст. №1 - среднее давление) были выполнены сваркой не были на несущую способность перехода. Сварочные швы при производстве работ выполнены некачественно.</p> <p>Периодические отрывы металла стенок резервуара во время осуживания в работе некачественно в местах отрыва металла к-ции не предусмотрены.</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Ф.И.О.</p> <p>Бондарев</p> <p>Иванов</p> <p>И.И.</p>	<p>строительная монтажная организация</p>