

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»**

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



**Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»**

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

30.03.26 № 16/03-635
На _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

УМ-70 ОАО «трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что по объекту 22.010.1. «Жилая многоквартирная застройка в границах Просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства» при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ПСН объем телесигнализации не соответствует проекту 22.010.1.18-ТЛМ. Необходимое количество сигналов 6 (Лист 9 проекта 22.010.1.18-ТЛМ), в шкафу 1 сигнал;
2. Для окончательной проверки правильности показаний состояния оборудования в шкафу ШОТ (зав. номер 2000-2025.312-1.1) необходимо заменить резисторы 2шт., в рамках гарантийных обязательств.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки устранить данные замечания.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Петрукович 375-83-45

