

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
Камітэт па ахове здароўя  
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя  
«14-я ГАРАДСКАЯ  
ДЗІЦЬЯЯ КЛІНІЧНАЯ  
ПАЛІКЛІНІКА»

220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40  
р/р ВУ38АКВВ36040000818150000000  
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»  
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56  
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
Комитет по здравоохранению  
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения  
«14-я ГОРОДСКАЯ  
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40  
р/с ВУ38АКВВ36040000818150000000  
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
г. Минск, пр-т Независимости, 56  
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

13.04.2026 № 01-10/252


Директору УП «УКС  
Минскгорисполкома»  
Бобарико А.К.

О работоспособности системы  
пожарной автоматики

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» сообщает о том, что в рамках проведения первичного осмотра специалистами ООО «Сервис Монтаж Системс» были выявлены неисправности средств обеспечения пожарной безопасности входящих в систему пожарной автоматики. Фактически в здании учреждения здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» установлены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные ИП 212-2 (ИДПО-2), которые некорректно выполняют свои задачи и не функционируют во взаимодействии в составе прибора приемно-контрольного пожарного и управления «Вертикаль», в результате чего на объекте нарушена работоспособность шлейфов пожарной сигнализации при отсутствии опасных факторов пожара.

Просим, в кратчайшие сроки, организовать комиссионное обследование систем пожарной автоматики совместно с представителями ООО «Сервис Монтаж Системс» для оценки качества монтажных работ и принятия решения по устранению выявленных недостатков.

Главный врач



Н.В.Татур